

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Sin pintar	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura ya sea por medio de métodos manuales o mecánicos. Posteriormente lave con <b>Solución Fungicida 334-900</b>.</p> <p>Una vez finalizado el proceso aplique la primera capa de <b>Sur Fastyl 00545-000</b> diluido con 15 % a 20 % de agua. Transcurrido el tiempo de secado continúe con las sucesivas capas de forma cruzada a la anterior, sin diluir y hasta llegar al espesor seco recomendado.</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado. Para grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 1.5cm de ancho por 1.5cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico <b>Etibond Concret 550</b> luego “fresco sobre fresco” colocar el <b>Mortero de Reparación MR520</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Este sistema recomendado, solo se debe aplicar a las losas que poseen una <b>pendiente adecuada</b> para evacuar las aguas pluviales y donde <b>no va a existir tránsito</b> de personas.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Losa	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Sur Fastyl	503-00545-000	Agua	15% a 20% Solo diluya la primera capa	6 mil Espesor seco total de todas las capas
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)

Acabado	Ultradry	7200-000	Agua	15% a 20% Solo diluya la primera capa	1.5 a 2 mil
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 L	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

**SISTEMA ALTERNATIVO #2**

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Imperfast AQ 670	00670-700	N/A	N/A	12.5 mils
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 L	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

**SISTEMA ALTERNATIVO #3**

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPEJOR SECO
Fungicida	Solución Fungicida	539-00334-900	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Microflex	00317-900	N/A	N/A	N/A
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 L	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)